

Il Cubatore x Quick Start Metro digitale

Congratulazioni,
per aver acquistato
il Cubatore, il sistema
ideale per misurare
tavole.

Modalità di funzionamento generale

Il Cubatore viene utilizzato per misurare digitalmente la cubatura di pacchi di tavole refilete o non refilete. Un pacco può essere costituito da tavole, travi o elementi con spessore uniforme ma lunghezza e larghezza diverse. Prima della misurazione, vengono registrate le informazioni relative al pacco (essenza, cliente, ecc.), poi viene misurata la lunghezza o inserita manualmente e infine viene misurata la larghezza tavola per tavola. Il sistema riconosce la misura rilevata: larghezza se < 90 (valore personalizzabile), lunghezza se > 90 . Ad ogni larghezza corrisponde la lunghezza della tavola precedente finché non viene cambiata.

I dati registrati possono essere visualizzati, modificati o aggiunti in qualsiasi momento utilizzando l'app Il Cubatore, prima di essere trasferiti al Cubatore Cloud se è disponibile una rete mobile. Il Cubatore Cloud è un sito web dove è possibile gestire il magazzino dei pacchi, elaborare i dati registrati, stampare packing list, etichette con codici a barre ed esportare i dati per altre applicazioni.

Di seguito troverete le istruzioni per iniziare ad usare il vostro Cubatore.

Inclusi nella fornitura



Metro digitale con alimentatore



Smartphone con app e alimentatore



Polsiera di supporto per smartphone

ID	PACC	COMI	CLIEI	QUAL	TIPOI	STAG	ESSE	MISUI	SEGH	-L	+L	.L	+L	S	TAVO	VOLU	DATA	TAG
495286	10004	Thomas Donati...	A	Refflato	Fresco	Abete	Aless...	Seghe...	400	400	15	46	40	12	0,562	2024-02-26		
495285	10003	Thomas Donati...	A	Tavola	Fresco	Abete	Aless...	Seghe...	400	400	17	49	40	10	0,5	2024-02-26		
495637	1215	Ipol S.	III	Tavola	Kd	Rovere	Pietro	3B	190	340	13	76	80	19	1,763	2024-02-26	<input checked="" type="checkbox"/>	

NUMERO	SPESSORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	QUANTITA	M³	BARCODE	TRONCO BARCODE
1	80 mm	320 cm	43 cm	1	0,11		
2	80 mm	320 cm	45 cm	1	0,115		
3	80 mm	320 cm	46 cm	1	0,118		
4	80 mm	320 cm	76 cm	1	0,195		
5	80 mm	230 cm	56 cm	1	0,103		
6	80 mm	230 cm	51 cm	1	0,094		
7	80 mm	340 cm	65 cm	1	0,177		
8	80 mm	340 cm	13 cm	1	0,035		
9	80 mm	340 cm	15 cm	1	0,041		
10	80 mm	190 cm	33 cm	1	0,05		
				19	1,763		

Software „Il Cubatore“

Istruzioni smartphone



- 1 Regolazione volume
- 2 Accensione e spegnimento smartphone
- 3 Connettore di ricarica

Istruzioni metro digitale



- 1 Accensione e spegnimento
- 2 Azzerare la misurazione
- 3 CM / MM / FT / IN
- 4 /
- 5 Connessione bluetooth
- 6 Confermare la misurazione
- 7 Riavvolgimento flessometro
- 8 Connettore di ricarica
- 9 Flessometro





Punto #1: Verificare il collegamento e creare un nuovo pacco


- 1 Accendere lo smartphone e il metro
- 2 Verificare la connessione bluetooth smartphone - metro*
- 3 Aprire l'App > Menu > Pacchi
- 4 Iniziare un nuovo pacco
- 5 Inserire lo spessore
- 6 Si può cominciare a misurare!



* Connessione bluetooth manuale, se non connesso, vedere sotto in „Domande e risposte“





Punto #2: Misurazione

- 1 Prendere la lunghezza delle tavole col metro o inserirla manualmente
- 2 Misurazione: estrarre il flessometro e confermare col tasto 
- 3 Misurare la larghezza tavola per tavola
- 4 Sbagliato a misurare? Riavvolgere il flessometro e premere sul tasto 
- 5  Pacco completato
- 6  Invio dei pacchi al cloud (sincronizzazione)



Punto #3: Cloud-Software


- 1 Effettuare il „Login“ dal sito www.infometrics.eu
- 2 Menu > Pacchi
- 3 Esplosione pacco
- 4 Esportare su excel
- 5 Stampa packing list






Per esportare, stampare, modificare, eliminare ecc., selezionare il pacco spuntando il quadratino sulla destra.

Domande e risposte

Connessione bluetooth del metro


- 1 Accendere il metro e lo smartphone
- 2 Attivare il bluetooth sullo smartphone
- 3 Aprire l'app sullo smartphone
- 4 App > Menu > Impostazioni
- 5 Accoppiare il metro con lo smartphone
- 6  Verificare la connessione



Domande e risposte

Sostituzione flessometro

- 1 Svitare le viti del coperchio
- 2 Rimuovere la vecchia bobina
- 3 Inserire la nuova bobina
- 4 Richiudere il coperchio e riavvitare









www.infometrics.eu

+39 0472 057890