

Il Cubatore

x

Quick Start Calibre digital

Enhorabuena

por haber comprado
Il Cubatore, el sistema
ideal para medir
troncos

Modo de funcionamiento general

Il Cubatore se utiliza para medir de forma digital troncos con o sin corteza. Antes de la medición, los datos básicos del lote, por ejemplo el cliente, la esencia, la calidad y la reducción de la corteza son registrados en la aplicación Il Cubatore. Después, los troncos son medidos uno por uno con el calibre digital. La longitud y la calidad (o la esencia) pueden ser modificados rápidamente con un movimiento de deslizamiento en la aplicación Il Cubatore. La aplicación muestra constantemente cantidad y volumen total con y sin corteza.

Al final, los datos de las mediciones pueden ser todavía comprobados, modificados o completados, impresos a través de una impresora portátil o transferidos a la Nube. Il Cubatore en presencia de una red móvil: Il Cubatore-Cloud es una página web en la cual los datos recopilados pueden ser elaborados, impresos y exportados a otras aplicaciones. Asimismo, los datos básicos como los clientes, las esencias, etc., pueden ser registrados, modificados o integrados.

A continuación encontraréis las instrucciones para empezar a utilizar vuestro Cubatore.

Incluidos en el volumen de suministro

Calibre digital láser

Smartphone con aplicación y fuente de alimentación



Muñequera de soporte para smartphone



Software „Il Cubatore“

Software interface showing a 'Lots' table with columns: ID, NAME, CLIENTE, MEDIDOR, ORIGIN, SAWMILL, WOOD, FECHA, TRUNKS, M³, M³, TAG. Below the table is a 'NOTE' section with a detailed table of measurements.

ID	NAME	CLIENTE	MEDIDOR	ORIGIN	SAWMILL	WOOD	FECHA	TRUNKS	M ³	M ³	TAG
30903	10000	Xavier	Alejandro	Sur	Uesca	Abeto	2024-03-21	6	2,319	2,319	
30904	10001	Pablo	Pedro	Norte	Uesca	Eucalipto	2024-03-21	14	8,857	8,857	

NÚMERO	CALIDAD	WOOD	HORA	LENGTH	REDUCCIÓN	DIÁMETRO	DIÁMETRO	DIÁMETRO	DIÁMETRO	M ³	M ³
1	B	Eucalipto	07:35:18	550 cm	0 %	45 cm	50 cm	0 cm	0 cm	0,954	0,954
2	B	Eucalipto	07:35:58	600 cm	0 %	50 cm	60 cm	0 cm	0 cm	1,425	1,425
3	B	Eucalipto	07:36:11	650 cm	0 %	55 cm	0 cm	0 cm	0 cm	1,544	1,544
4	B	Eucalipto	07:39:01	650 cm	0 %	60 cm	0 cm	0 cm	0 cm	1,837	1,837
5	B	Eucalipto	07:39:06	650 cm	0 %	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0	0
6	B	Eucalipto	07:39:12	650 cm	0 %	38 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0,737	0,737
7	B	Eucalipto	07:39:18	650 cm	0 %	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0	0
8	B	Eucalipto	07:39:23	650 cm	0 %	40 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0,816	0,816
9	B	Eucalipto	07:39:28	650 cm	0 %	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0	0
10	B	Eucalipto	07:39:31	650 cm	0 %	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0	0

Instrucciones smartphone



- 1 Ajuste del volumen
- 2 Encendido y apagado smartphone
- 3 Conector de carga

Instrucciones calibre y láser



- 1 Encendido láser y confirmación de la medición
- 2 Apagado láser
- 3 Conexión bluetooth y nivel de batería
- 4 Batería
- 5 Puntas plegables
- 6 Ajuste



Punto #1: Comprobar la conexión y crear un nuevo lote


- 1 Encender el smartphone y el láser
- 2 Verificar la conexión bluetooth entre el smartphone y el láser*
- 3 Abrir la aplicación > Menú > Lotes
- 4 Iniciar nuevo lote



* Conexión bluetooth manual, si no está conectado ver abajo en la sección "Preguntas y respuestas"





Punto #2: Medición

- 1 Abrir el calibre
- 2 Medir los troncos con el calibre
- 3 Hacer doble clic en el láser para efectuar la medición
- 4  Completar el lote
- 5  Enviar los lotes a la Nube (sincronización)



Punto #3: Cloud-Software


- 1 Iniciar sesión en la página web www.infometrics.eu (login)
- 2 Menú > Lotes
- 3 Explosión lista de materiales
- 4 Exportar a Excel
- 5 Imprimir lista de contenido (packing list)



Para exportar, imprimir, modificar, eliminar, etc., seleccionar el lote marcando la casilla a la derecha.

Preguntas y respuestas

Conexión bluetooth del calibre

- 1 Encender el láser en el calibre y el smartphone
- 2 Activar el bluetooth en el smartphone
- 3 Abrir la aplicación en el smartphone
- 4 Aplicación > Menú > Configuraciones
- 5 Acoplar el calibre con el smartphone
- 6  Comprobar la conexión



Il Cubatore









www.infometrics.eu

+39 0472 057890